

Compras

**De:** Setor da Frota de Veículos

**Para:** Setor de Controle Interno

**Assunto:** Solicitação de conserto do veículo IUU 4329 o qual apresentou pane elétrica, super aquecimento de rodas ruidos e batidas

Durante o expediente foi observado o super aquecimento de rodas ruidos e batidas, além de pane elétrica e vazamento de água no veículo Ford Fiesta Placa IUU 4329, o veículo foi levado a Oficina onde constatou-se a necessidade de troca de peças por apresentarem desgaste:

- No caso do super aquecimento das rodas, constatou-se problemas com rolamento podendo ocasionar o desprendimento da roda do eixo necessitando de conserto urgente visto o risco iminente de acidente

- Quanto ao vazamento de água poderia vir a causar prejuízos maiores uma vez que afetaria o motor do veículo por super aquecimento.

Base para a realização da manutenção: Art 75 § 7º da lei 14.133/2021, onde a situação compromete a continuidade dos serviços e a segurança dos passageiros.

Visto a necessidade urgente de sanar o problema do veículo o qual é utilizado nas demandas com usuários do Programa Bolsa Família buscou-se nas oficinas locais três orçamentos de peças e mão de obra, para que fosse providenciado o conserto do veículo e desta forma a não interrupção dos serviços.

Caçapava do Sul, 29 de maio de 2024.



William Sitó Teixeira  
Motorista – SMAS