

ORDEN DE SERVIÇO - VIA CLIENTE



Mercedes-Benz

MECASUL AUTO MECÂNICA S.A
CPF/CNPJ: 88.616.776/0008-58
www.mecasul.com.br
mecasul@mecasul.com.br
(55) 3220-7400

Nº DO DOCUMENTO: 69308 - ABERTA
 CONDIÇÃO PAGAMENTO: GARANTIA
 DATA EMISSÃO: 17/06/2026 09:51
 DATA FECHAMENTO:
 PREVISÃO ENTREGA: 17/06/2026 17:48:00
 CONSULTOR: 59 - MATEUS RODRIGUES MAZZOLENI
 TIPO DE RECEPÇÃO: CONCESSIONÁRIA

FOLHA: 1 de 1
17/06/2026 16:04

69308

DADOS DO CLIENTE:

NOME: MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL
 I.E.: CPF/CNPJ: 88.142.302/0001-45
 END: RUA 15 DE NOVEMBRO, 438 - CENTRO
 CEP: 96.570-000, CAÇAPAVA DO SUL/RS
 TEL.: (55) 996867949 (CEL)/ (55) 32812463 (RES)
 Email: licitacao@cacapava.rs.gov.br

Dados do Veículo:

MODELO: MICROONIBUS 417 SPRINTER K42A UP1
 COR: 185 - BRANCA ÁRTICO
 Nº CHASSI: 8AC907843TE269638 KM OU 41507
 HORAS:
 PLACA: TQY-7C98 COMBUSTÍVEL: 3/4
 Nº MOTOR: 654920W0190237 DATA DA VENDA: 17/11/2025
 ANO FABR./MOD.: 2025 / 2026 DATA INÍCIO GARANTIA:

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

SOLICITAÇÃO: CLIENTE SOLICITA REALIZAR A REVISAO DE 40.000KM
 RECLAMAÇÃO: CLIENTE SOLICITA VERIFICAR LIMPADOR DO PARA-BRISA NAO ESGUICHA AGUA

RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS

TIPO	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	TIPO O.S.	NCM	QTDE/TMO	VLR.HORA/IMPOSTO	VLR.UNIT	ACRÉSC.	DESC.	VLR.TOTAL
M.O.	80379 - VERIFICAR SE E NECESSARIO SUBSTITUIR O FILTRO DE AR (Código fornecedor: 001621)	[C1N]		00:18/0,3000	R\$ 504,00	151,20	-	-	151,20
M.O.	79686 - SUBSTUIR O FILTRO DE COMBUSTIVEL (Código fornecedor: 001650)	[C1N]		00:18/0,3000	R\$ 504,00	151,20	-	-	151,20
M.O.	94676 - SERVICO DE MANUTENCAO B, EXECUTAR (Código fornecedor: 00-1155-01)	[C1N]		01:06/1,1000	R\$ 504,00	554,40	-	-	554,40
M.O.	79732 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DE MANUTENCAO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA (Código fornecedor: 00-1646-01)	[C1N]		00:06/0,1000	R\$ 504,00	50,40	-	-	50,40
M.O.	79666 - CINTOS DE SEGURANCA TRAS VERIFICAR QUANTO A DANOS (Código fornecedor: 001671)	[C1N]		00:12/0,2000	R\$ 504,00	100,80	-	-	100,80
M.O.	107773 - VERIFICAR O SISTEMA LIMPADOR DO PARA-BRISA, DIAGNOSTICO: (Código fornecedor: 82-1016-01)	[I5]		01:00/1,0000	R\$ 0,00	-	-	-	-
M.O.	96193 - SUBSTITUIR O SISTEMA LIMPADOR DOS VIDROS PARA PARA-BRISA (APOS DIAG.) (Código fornecedor: 82-6320-01)	[I5]		00:42/0,7000	R\$ 0,00	-	-	-	-
PÇ	A00198917010011CBDB - OLEO MOTOR 5W30 228.51 SINTETICO TAMBOR	[C1N]	27101932	11,0000	-R\$ 13,35	101,16	-	-	1.112,76
PÇ	A6540104115 - JOGO DE PECAS, PACOTE	[C1N]	84219999	1,0000	-R\$ 15,06	1.254,65	-	-	1.254,65
PÇ	N000000001072 - ANEL VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU CU/SN12	[C1N]	74198090	1,0000	-R\$ 0,15	12,78	-	-	12,78
PÇ	MOQOM507 - PANO LIMPEZA	[C1N]	63109000	2,0000	-R\$ 0,04	1,56	-	-	3,12
PÇ	A9108301100 - FILTRO DE PO	[C1N]	84219910	1,0000	-R\$ 1,82	151,28	-	-	151,28
PÇ	A0008600862 - VALVULA EXPANSAO PRES PLASTICA	[I5]	84818021	1,0000	-R\$ 1,07	-	-	-	-

OBSERVAÇÕES GERAIS

Técnico Responsável: ROGER RODRIGO ALVES MARQUES

Estou ciente das condições apresentadas neste orçamento e que meu veículo foi deixado na concessão para execução dos serviços e peças relacionadas.


 Consultor Técnico
 17/06/26
 Mateus

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA

PREVISÃO DE DESPESAS

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 1.008,00
SUB-TOTAL PEÇAS					R\$ 2.534,59
ICMS ST	R\$ 0,00	IPI	R\$ 0,00	RETIDOS	R\$ 79,88
TOTAL					R\$ 3.462,71