

De: Setor da Frota de Veículos

Para: Setor de Controle Interno

Assunto: Solicitação de conserto do veículo Onix BBZ5F68, qual apresentou problemas de travamento de rodas durante percurso de viagem

Durante a saída para uma viagem o veículo ONIX BBZ5F68, apresentou travamento de roda traseira sendo necessário o retorno, o qual aconteceu em velocidade reduzida (por falha no sistema freio) até a sede da SMAS, onde pode se constatar a quebra de patim o que resultou em danos inclusive o tambor de roda.

Considerando que o veículo é utilizado nas demandas SMAS e que os serviços das unidades(Abrigo, CRAS Sul e Floresta), não podem ser interrompidas visto a complexidade dos serviços com crianças e pessoas em vulnerabilidade social, buscou-se orçamentos com prestadores de serviço local para agilizar e sanar o problema do veículo e, por uma questão de logística(oferta de peças e mão de obra) optou-se pelo credor do orçamento de menor valor total com a oferta de peças e serviços.

Base legal a realização da manutenção: Art 75 § 7º da lei 14.133/2021



William Sitó Teixeira
Motorista – SMAS