


Empresa: CACHOEIRA
 Rua Marcelo Gama, 2833

 CNPJ: 00-485-542/0002-82
 Bairro: N.Sra de Fatima
 Fone: 5137226700 Fax:

 Insc.Estad.: 0150152094 / Insc.Mun.: 22403
 Cachoeira do Sul - Rio Grande do Sul - RS CEP: 96503689

Orçamento Interno
Nº 34752

Tipo: V1 - Cliente Oficina		Prisma:		Entrada: 17/05/2024 as 13:59	
Responsável: CH FERNANDO DELGADO LOPES				Previsão Entrega: 17/05/2024 as 18:00	
Nº Contr./Pacote TMAC:		Data Ini. Contr.:		Validade: 16/06/2024	
<input type="checkbox"/> Garantia Fábrica		<input type="checkbox"/> Garantia Estendida		Liberada:	
Tipo Fáb.: V1		Andamento:		N. Pré O.S.: 0	
Cliente MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL RUA 15 DE NOVEMBRO, 438 Bairro: CENTRO CACAPAVA DO SUL - Rio Grande do Sul - RS Email: licitacao2@cacapava.rs.gov.br		<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro CEP: 96570000		RG: CGC: 88.142.302/0001-45 Fone: 55-32812175 Celular: 32812175	
Veículo Produto/Modelo: SPIN / SPIN 1.8L PREMIER AT Nr.Fab 9BGJP7520RB149124 Motor: Cor Externa BRANCA Motorista: Nr. Série Veic.:		<input type="checkbox"/> Blindado Km: 13672 Hr: 0 Linha: 5P752R Documento: Nº Bateria:		Ano/Modelo: 23/24 Placa: JCK9E07 Combustivel:	
Concessionária Vendedora JARDINE - CACHOEIRA DO SUL AV MARCELO GAMMA 2833		Bairro: SANTA HELENA		Data Venda: 24/04/2024 CEP: 91503261 CACHOEIRA DO SUL - Rio Grande do Sul	



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente
 01 CLIENTE RECLAMA QUE VEICULO N?O PEGA

Sugestão {peças e serviços}

It	Tipo	Código	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
0	Peca	19350511	FILTRO DE AR	1	85,330000	85,33
0	Peca	24583550	SENSOR OXIGENIO PRE/CATALISADOR	1	798,840000	798,84
0	Peca	LIF500	LIMPEZA SIST. INJECAO	1	148,000000	148,00
0	Peca	93221446	VELA DE IGNICAO	4	26,990000	107,96
	Servico	99ME02	MECANICA	2,000000	350,000000	350,00
1	Servico	LIMPABICO	LIMPEZA DE BICOS INJETORES	1,000000	250,000000	250,00

Fechamento	(Revisão)	(sugestão)	(acessórios)	(descontos)	(Impostos)	Total Líquido
Serviços:	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Peças:	0,00	1140,13	0,00	0,00	0,00	1140,13
Total:	0,00	1740,13	0,00	0,00	0,00	1740,13

OS CLIENTE
Diagnóstico:
 VEICULO APRESENTA FALHA NO MOTOR AP?S ENTRAR AGUA DA CHUVA PELO FILTRO DE AR DO MOTOR QUE DANIFICOU FILTRO DE AR DO MOTOR, VELAS DE IGNI??O, SENSOR DE OXIG?NIO E FOI NESCESS?RIO UMA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJE??O . A AGUA EM EXESSO FOI SUGADA PELO SISTEMA DE ADMISS?O PASSANDO PELO FILTRO DE AR DO MOTOR VE?CULO N?O APRESENTA NENHUMA ANOMALIA MEC?NICA DURANTE O EVENTO FOI SOMENTE PELO EXESSO DE AGUA.

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

 7
 E



Empresa: CACHOEIRA
Rua Marcelo Gama, 2833

CNPJ: 00-485-542/0002-82
Bairro: N.Sra de Fatima
Fone: 5137226700 Fax:

Insc.Estad.: 0150152094 / Insc.Mun.: 22403
Cachoeira do Sul - Rio Grande do Sul - RS CEP: 96503689

Orçamento Interno

Nº 34752

ATENÇÃO CLIENTE :

- Os pertences particulares que estão no veículo são de sua responsabilidade, teremos prazer em recolher e entregá-los a você.
- Nosso horário de atendimento é de 2ª. a 6ª. feira das 8h às 12h das 13.30h às 18h
- Aos sábados temos serviços rápidos das 8:00h às 12h.
- Carros a mais de 5 dias em nossas dependências estarão sujeitos a cobrança de diária de estacionamento.
- Fone do Pós Vendas (51) 3327-5868

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.