

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DT/SEDUC - 11/2024

LOCAL:	Ponte do Salso (30°34'0.79"S - 53°28'24.66"O)	DATA:
ASSUNTO:	Laudo técnico de vistoria	20/06/2024
ENDEREÇO:	Seguimento da Av. Nicolau Silveira Abraão. Caçapava do Sul - RS	

APRESENTAÇÃO

O presente laudo foi elaborado após o município ser atingido por fortes chuvas que ocorrem no período de 24 de abril e se estendem ao mês de maio de 2024, conforme Decreto RS Nº 57.614, de 13 de maio de 2024, publicado no DOE-RS 13.05.2024 - 2ª edição, decretando situação de emergência no Município.

No caso específico das estradas e pontes, os danos causados interferem na trafegabilidade, prejudicando o transporte de estudantes, moradores locais, pessoas que necessitam de traslado médico e escoamento de produção agropecuária.

Nesta ocasião foi inspecionada a ponte denominada Ponte do Salso, localizada na estrada municipal, seguimento da Av. Nicolau Silveira Abraão (30°34'0.79"S - 53°28'24.66"O), a qual teve a sua estrutura bastante danificada e apresenta risco de colapso imediato.

As intervenções de reparo não garantem a estabilidade estrutural das fundações, sendo necessário o projeto e reconstrução da ponte na sua totalidade, bem como da reconstrução das cabeceiras.



Salientamos que o município está trabalhando desde o primeiro dia em que os danos ocorreram nas estradas municipais, com fins de garantir a trafegabilidade e segurança.

Documento assinado digitalmente



HELMESONA DE OLIVEIRA SANTANA
Data: 20/06/2024 10:16:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helmesona de o. Santana
Eng.^a Civil – CREA RS152843
Matrícula 478255-0/1 - DT/SEDUC



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

