FIAT CASCO - FIAT - MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 2023

Parecer

Placa	Cor	Chassi	Quilometragem	Combustível
JBJ-9F73	NI	9BD341ACZPY817246	0.0	/8

Seguradora	Sinistro	Responsável	Grupo de Fornecimento
Gente Seguradora	01312502977	Hightech Vinicius	-

CNPJ da Seguradora	Orçamento	Número de Integração
90.180.605/0001-02	229278.1 - 11/09/25 - 10:49:06	-

Segurado	CPF/CNPJ do Segurado	Telefone	E-mail
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	88.142.302/0001-45	(55) 999732352	TRANSPORTESCACAPAVA@GMAIL.COM

Dados da Oficina
JCC VIDROS E SERVICOS AUTOMOTIVOS (Linhas Gerais) - 34.789.722/0001-99
(55) 99455769 - ccardosomultimarcas@gmail.com
Rua Professor Garibaldi Poggetti 1025 B, Nossa Senhora de Lourdes - Santa Maria - Rio Grande do Sul CEP: 97050-620

Mão de obra	Reparação	Pintura (Comum)
R$ 51,00/h	R$ 58,00/h	R$ 72,00/h

Desconto	Valor Segurado	Valor Fipe (0014613)
25,00%	R$ 62.785,00	R$ 53.572,00

Dados para Faturamento
Gente Seguradora - 90.180.605/0001-02

T TROCA | R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO | R REPARAÇÃO | P PINTURA | ABAIXO DO PADRÃO | ACIMA DO PADRÃO | INCLUSÃO MANUAL | SERVIÇO MANUAL | CÓDIGO DIFERENTE | SERVIÇO | PEÇA DA CONTA | IMPACTO | SEM COBERTURA | SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1


OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	1	5151818	ADITIVO PARA RADIADOR	Oficina	R$ 50,00	-	R$ 50,00
T 1,00 P 6,00	1	52005427	CAPÔ	Seguradora	R$ 1.300,00	-	R$ 1.300,00
T 0,50	1	52176009	FAROL DIREITO	Seguradora	R$ 600,00	-	R$ 600,00
T 0,50	1	52176010	FAROL ESQUERDO	Seguradora	R$ 600,00	-	R$ 600,00
T -	1	52078873	FECHADURA DO CAPÔ	Oficina	R$ 230,00	-	R$ 230,00
T 0,30	1	100264419	GRADE DO RADIADOR	Seguradora	R$ 350,00	-	R$ 350,00
T -	1	025515	KIT BUCHAS E PRESILHAS	Oficina	R$ 50,00	-	R$ 50,00
T -	1	100235924	MOLDURA DO FAROL DE MILHA DIR	Seguradora	R$ 120,00	-	R$ 120,00
T 0,20	1	100233287	MOLDURA DO VÃO DE RODA DIANT DIR	Oficina	R$ 250,00	-	R$ 250,00
T 3,00 P 3,00	1	52004684	PAINEL DIANTEIRO	Oficina	R$ 900,00	-	R$ 900,00
T 0,50	1	52005263	PARABARRO DIANT DIR	Oficina	R$ 120,00	-	R$ 120,00
T 2,00 P 1,00	1	52158104	PARACHOQUE DIANT INTERNO	Seguradora	R$ 450,00	-	R$ 450,00
T 1,00 P 4,00	1	100242471	PARACHOQUE DIANTEIRO	Seguradora	R$ 550,00	-	R$ 550,00
T 0,30	1	51877165	TRAVESSA INF DO PARACHOQUE DIANT	Oficina	R$ 215,00	-	R$ 215,00
R&I 0,50	1		CONDENSADOR DO A/C (MOTOR 4 CILINDROS)	Oficina	-	-	-
R&I 0,20	1		GRADE DO PARACHOQUE DIANT (CINZA ESCURO I PRETO)	Oficina	-	-	-
R&I 1,00	1		RADIADOR (DENSO, COM AR CONDICIONADO)	Oficina	-	-	-
R 4,00 P 3,00	1		CAIXA DE RODA DIANT DIR	Oficina	-	-	-
R 0,50 P 0,50	1		DOBRADIÇA DIR DO CAPÔ	Oficina	-	-	-
R 0,50	1		EMBLEMA DA GRADE (CROMO)	Oficina	-	-	-
R 3,00 P 1,00	1		LONGARINA DIANT DIR	Oficina	-	-	-
R 2,00 P 3,00	1		PARALAMA DIANT DIR	Oficina	-	-	-
	1	0000001	CARGA DE GÁS	Oficina	R$ 180,00	-	R$ 180,00

Troca / R&I	Pintura (Comum)	Reparação	Serviços	Forn. Oficina	Forn. Seguradora	Total
R$ 561,00 11,00	R$ 1.548,00 21,50	R$ 580,00 10,00	R$ 180,00	R$ 1.815,00	R$ 3.970,00	R$ 8.654,00

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA (COMUM)	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. SEGURADORA	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA (IMPACTO)



Funilaria (13,03%)	R$ 306,00	6,00
Vidraçaria	-	
Tapeçaria (5,43%)	R$ 127,50	2,50
Elétrica (2,17%)	R$ 51,00	1,00
Mecânica (3,26%)	R$ 76,50	1,50
Pintura (Comum) (46,71%)	R$ 1.548,00	21,50
Reparação (21,72%)	R$ 580,00	10,00
Serviços (7,67%)	R$ 180,00	

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R$ 1.815,00
Descontos (Oficina)	- R$ 0,00
Líquido de Peças (Oficina)	**R$ 1.815,00**
Bruto de Peças (Seguradora)	R$ 3.970,00
Descontos (Seguradora)	- R$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	**R$ 3.970,00**

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R$ 1.815,00
Peças pela Seguradora	+ R$ 3.970,00
Líquido de Mão de Obra	+ R$ 2.869,00
Total Geral	**R$ 8.654,00**
Aguard. Resposta de Fornecimento	**R$ 3.970,00**

R$ 8.654,00 Total Geral − **R$ 3.970,00** Peças pela Seguradora − **R$ 4.657,67** Franquia = **R$ 26,33** Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Parecer | **Motivo:** Parecer | **18/09/2025 - 15:29:55** | HIGHTECH Vinicius - Hightech Regulacao e Vistorias LTDA

ÚLTIMOS PARECERES

Fluxo: 1 | **Criado por:** HIGHTECH Vinicius • Hightech Regulacao e Vistorias LTDA | **Data de Criação:** 18/09/2025 - 15:29

Sr. Analista, conforme informação passada pela srta. Jocenara, responsável da oficina, não será possível nos enviar todas as imagens para realização da vistoria na data de hoje (18/09) devido a problemas de saúde da mesma.
Foi solicitada a oficina que nos encaminhasse foto padrão de número de chassi, e também que realizasse a desmontagem parcial da frente do veículo para devida orçamentação. Oficina ficou de nos enviar as fotos solicitadas até amanhã (19/09) no primeiro horário.

Fluxo: 1 | **Criado por:** COORDENAÇÃO HIGHTECH Janaina Munhoz • Hightech Regulacao e Vistorias LTDA | **Data de Criação:** 16/09/2025 - 10:18

CADASTRO HIGHTECH ** VISTORIA INICIAL ** IMAGEM
PERITO: VINICIUS
ANALISTA: FABIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- **Para solicitar um complemento, as oficinas cadastradas ou referenciadas Cilia Pass devem acessar: https://portaldecomplemento.com.br**
- **Dúvidas referente aos dados para emissão da NF e processo de inclusão da NF, solicitar login/senha enviar e-mail para credenciamento@genteseguradora.com.br**
- **Cobrança de pagamento pendente após inclusão e aceite da NF, enviar e-mail para pagamentosinistro@genteseguradora.com.br**
- **Será de inteira responsabilidade do proprietário do veículo o pagamento de eventual cobrança por estadia do veículo pelo período em que permanecer na oficina.**